

橋梁点検結果

橋梁番号	橋梁名	路線名	径間数	橋長(m)	架設年度	橋梁の健全性	点検年度
10	鳴泉橋	鳴泉橋線	1	27.26	1988	Ⅲ	平成26年度
11	小川橋	小川1号線	2	31.00	1993	Ⅲ	平成28年度
31	佐武橋	三溪川南線	3	73.70	1999	Ⅲ	平成29年度
43	金刀比羅橋	香川3線道路線	5	160.30	1987	Ⅲ	平成26年度
44	三溪橋	三溪橋線	2	34.00	1971	Ⅲ	平成28年度
55	農水橋	上三溪線	2	43.29	1991	Ⅲ	平成28年度
57	山下橋	霧立2号線	2	40.00	1972	Ⅲ	平成28年度

※健全性判定区分

区 分		状 態
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
Ⅱ	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずる事が望ましい状態。
Ⅲ	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずるべき状態。
Ⅳ	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生ずる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

平成30年度迄